

# 中国化工装备协会文件

中化装协字[2025]32号

## 关于印发《承压类特种设备生产单位无损检测责任工程师培训考核管理办法》的通知

有关单位：

根据承压类特种设备（含压力容器制造、锅炉制造、压力管道元件制造及压力管道安装等，以下简称承压类特种设备）行业需要，中国化工装备协会结合多年来承压类特种设备单位无损检测责任工程师培训考核工作成效，对原《承压类特种设备生产单位无损检测责任工程师培训考核管理办法》进行了修订，现将修订后的《承压类特种设备生产单位无损检测责任工程师培训考核管理办法》予以印发。

本办法自印发之日起实施。

附件：承压类特种设备生产单位无损检测责任工程师培训考核管理办法



附件：

## 承压类特种设备生产单位无损检测责任工程师

### 培训考核管理办法

#### 第一章 总 则

第一条 应会员单位的要求及承压设备行业需要，中国化工装备协会决定对承压类设备（含压力容器制造、锅炉制造、压力管道元件制造及压力管道安装等）单位无损检测责任工程师进行培训考核，以加强承压类特种设备单位的质量管理，提高无损检测责任工程师的素质，确保承压设备的制造质量。为此，特制定本办法。

第二条 参加无损检测责任工程师培训的人员，应按本办法经培训、考核合格取得无损检测责任工程师合格证书（以下简称证书）。

第三条 申请或已取得制造、安装单位许可证的单位，均可以推荐人选进行培训考核。

第四条 无损检测责任工程师申请与被批准的合格级别，应与本单位申请或取得的制造、安装资格相符。

第五条 合格证书有效期为四年。

#### 第二章 无损检测责任工程师的条件和职责

##### 第六条 无损检测责任工程师的基本条件

根据 TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》及附件 B《锅炉生产单位许可条件》、附件 C《压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条件》、附件 D《气瓶生产和充装单位许可条件》、附件 E《压力管道生产单位许可条件》、附件 F《安全附件生产单位许可条件》规定质量保证体系人员任职条件如下：

1、A1 级制造单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类大专或以上学历且具有工程师或以上技术职称、具备 RTIII 或 UTIII 资格的人员担任。

2、A2、A3、C1、C2 级制造单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历且具有工程师或以上技术职称、具备 RT II 及 UT II 资格且满 4 年以上的人员担任。

3、A4、A5、B 级、C3、D 级制造单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历且助理工程师或以上技术职称、具备 RT II 或 UT II 资格的人员担任。

4、A6 级制造单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类大专或以上学历、具备工程师或以上技术职称、具有 UTIII 或 UT II 资格且满 4 年以上的人员担任。

5、压力管道元件、安全附件制造单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历且助理工程师或以上技术职称、相应的特种设备无损检测Ⅱ级资格的人员担任。

6、GA1 压力管道安装单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历、具备助理工程师或以上技术职称、且具有 RTⅢ或 UTⅢ资格的人员担任。

7、GA2、GC1、GCD 压力管道安装单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历、助理工程师或以上技术职称、且具有 RTⅢ或 UTⅢ或 RTⅡ及 UTⅡ资格且有 4 年以上无损检测工作经历的人员担任。

8、GB1、GB2、GC2 压力管道安装单位无损检测责任工程师必须由本单位从事技术工作或技术管理工作的具有理工类学历且助理工程师或以上技术职称、RTⅡ或 UTⅡ资格且有 4 年以上无损检测工作经历的人员担任。

9、如无相应工程技术职称，需具备相应理工类学历和技术工作年限，参照 TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中表 2-1。

## 第七条 无损检测责任工程师职责

1、在质量保证工程师的领导下，对无损检测质量控制系统的建立、形成文件、实施、保持和持续改进及是否有效实施负责。

2、认真贯彻执行承压类特种设备无损检测的法律、法规、安全技术规范和相关标准。

3、参加编制、修订质量保证手册，审核签署有关无损检测程序文件、无损检测工艺文件和记录表格，并负责贯彻实施，检查制造、安装过程的质量控制程序和要求实施情况。

4、组织对设计和质量计划等工艺文件中无损检测要求的适用性审查，协调解决审查过程中发现的问题。

5、组织对无损检测作业指导书等专项工艺文件的编审与实施，并对其完整性、正确性负责；发现问题，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

6、组织检查无损检测设备与仪器的使用、修理、检定（或校准、核查）情况；组织制订和监督执行无损检测安全防护措施。

7、审核无损检测报告，抽查无损检测过程和检测原始记录是否符合规定的质量要求，对评级与报告的正确性和档案（含底片、图谱）的管理负责。

8、主持对无损检测外委托方的评价，并对受委托方的无损检测工艺、记录（底片、图谱）、报告等审核确认。

9、组织对无损检测新技术、新工艺的研究、试验、申报、实施工作。

10、配合人事部门对无损检测人员的技术培训，对无损检测人员持证或“注册”后上岗负责；建立无损检测人员的工作业绩档案；配合安全环保部门做好辐射防护工作、无损检测作业产生的“三废”处理工作。

11、定期组织无损检测质量控制与风险分析，参与内部质量审核、管理评审工作；改进无损检测质量控制系统工作。

### **第三章 无损检测责任工程师的培训、考核和审批**

**第八条** 无损检测责任工程师的培训、考核、发证工作由中国化工装备协会负责。

**第九条** 学员的考核工作，由协会考核委员会的无损检测责任工程师考核组（以下简称考核组）组织进行。

**第十条** 考核组对申请人进行考核后，在申请表条件考核、理论知识考核等有关栏目中签署意见，并附理论笔试成绩汇总表及试卷报协会审批。

**第十一条** 协会接到考核组的考核报告后，对考核合格的人员及时在申请表有关栏目中签署批准意见，签发合格证书。

**第十二条** 合格证书由协会统一印制。

**第十三条** 协会将统一公布取得合格证书人员的姓名、工作单位及合格项目。

**第十四条** 已取得合格证书的人员，需新增合格级别或更换合格证书，应按本办法第六条至第十一条的规定，进行新增或更换合格证书的申请、认可考核。

### **第四章 考核内容、方法及结论**

**第十五条** 无损检测责任工程师培训考核分为条件考核、理论知识考核。

1、条件考核的内容见本办法第六条、第七条。

2、理论知识的考核为中国化工装备协会印发《压力容器制造质量保证体系建立及实施实用教程》、《无损检测责任工程师培训讲义》的有关内容及有关承压类特种设备的法规、标准知识。

**第十六条** 无损检测责任工程师的培训考核采取集中办班培训、考核的方法。

1、参加取证、增项、换证人员须满足培训学时 40 小时。

2、取证、增项人员须同时参加理论知识考核。

3、换证人员可以自行选择培训方式。在持证有效期内，协会将不定期组织专题再教育培训工作，培训信息在协会网站、协会微信公众号中发布。换证人员可选择参加协会组织的任何专题再教育培训班，满 40 学时（学时可累计）、参加能力提升（笔试）考核，成绩合格的可以换发新证；也可以参加在持证有效期满前的取证培训班，满 40 学时、参加能力提升（笔试）考核，成绩合格的可以换发新证。

**第十七条** 条件考核采取审核应考人申报资料的方式，判定应考人的条件是否与本办法第六条、第七条的规定相符；理论知识的考核采取限时开卷笔试的方式，由协会拟定试题，试题总分为 100 分。

**第十八条** 考核结论分为合格、不合格两种。

1、条件考核的结论为与本办法第六条、第七条的规定相符为合格。

2、理论知识（换证人员参加能力提升）的考核成绩达 70 分以上（包括 70 分）为合格。

3、应考人员的条件、理论知识两项考核均达到合格条件时，总结论定为合格，将在证书中标注“具备任职条件、具有任职能力”。如理论知识合格，条件不符合，证书中将只印有“具备任职能力”。

4、考试成绩未达到合格标准的，允许补考 1 次；通过补考合格的换证人员，证书有效期延续原证书时间。

## **第五章 日常管理**

**第十九条** 无损检测责任工程师因工作失误造成重大质量问题，则由协会吊销其合格证书，所在制造单位应负责将合格证书上缴协会。

**第二十条** 在合格证书有效期内，无损检测责任工程师调入另一制造单位从事同样的工作时，须向协会办理变更手续。

## **第六章 其 他**

**第二十一条** 承压类特种设备制造、安装单位的其他质量管理人员、相关责任人员如因拓展知识面、开阔视野或企业作为人才储备等方面需要参加无损检测责任工程师培训班的，均可报名参加培训，愿意参加考核并通过的，颁发与其所在单位级别一致的合格证书，所在企业根据工作需要自行任命；不参加考核的培训结束颁发相应学时的结业证书，记入再教育培训工作经历。

## **第六章 附 则**

**第二十二条** 无损检测责任工程师的培训考核工作所需费用由申请单位承担。

**第二十三条** 本办法由中国化工装备协会秘书处组织实施。

**第二十四条** 本办法由中国化工装备协会负责解释。

**第二十五条** 本办法自发布之日起实施。